

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. November 2020, 20:54

[JimSalabim](#) ...Folgendes Verhalten bei meinen Designare Z390 seit Catalina update und Bios Updsate auf F9i wo ich am verzweifeln bin. In dem neuen Build mit i7 9700K, RX5700 FenviT919 und einer PCI-e USB3 Card (Brauch ich für das Farbwerk 360 des Aquaero 6 Pro) welches mit Molexstecker vom Netzteil versorgt wird. Dazu in den M2 Slots 1TB und 500GB Samsung EVO Plus Speicher.

Klappt eigentlich wie immer sowohl Install. Nur diesmal irgendwie nicht. Egal wie oft ich neu installiere. Basis deine EFI OC 0.62 mit neuer Serial MLB UUID. Ich kann keinen Shutdown machen. Der Rechner fährt runter und startet anschliessend wieder neu.

Egal was ich mache.

Unter Windows (500GB M2) jedoch einwandfrei. Rechner fährt runter und bleibt aus.

Jetzt meine Frage.

Hast du sowas schonmal gehabt in Verbindung mit einer USB 3.0 Card? Kann diese der Auslöser sein? USB Anschlüsse werden in OSX nicht erkannt. Entsprechend müsste ich die in der usb.kext neu integrieren? oder sind die Anschlüsse in deiner EFI anders integriert?

Die damalige EFI von dir hatte ja die usb.kext die jetzt nicht mehr drin ist. Hintergrund ist, das das Farbwerk den Anschluss anscheinend benötigt um meine Stripes zu steuern. Das aber zweitrangig. Dafür brauch ich jetzt aber keinen Rat. Kennst du das Verhalten mit den fehlerhaften Shutdown?