

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 8. November 2020, 22:15

[crazycreator](#) Der USB Port der Karte ist nur unter Windows aktiv. Ich kenn die Problematiken mit dem USB.kext. Daher rühren die meisten Probleme. Über aquabus? sollte eigentlich so auch sein. Habs eigentlich auch so verkabelt. Doch unter OSX ist genau das ja mein Problem. Theoretisch sollte also mein Stripe auch unter osx laufen. Weil ist ja so eingestellt. Aquaero und Aquabus und Farbwerk sind ja verbunden. Unter Windows jo alles gut. Wenn ich im Bootmenü bin geht auch noch alles...doch sobald Catalina gebootet ist nichts mehr. das ist das komische dran. Ob der USB bus belegt ist mit dem Farbwerk oder ob ich ihn abziehe ändert nichts.

Doch damit ist das shutdown problem leider nicht erklärt.