

HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „germi“ vom 9. November 2020, 10:55

Hallo,

ich habe einen HP Prodesk 400 G5.

Das System läuft unter Catalina sehr gut. Allerdings habe ich ein Problem mit der Wifi/BT Karte.

In den Systemeinstellungen wird Wifi erkannt und es funktioniert auch. Allerdings läuft Bluetooth nicht und wird in den Systemeinstellungen nicht angezeigt.

Im Bios müsste alles ok sein, sonst würde die Wifi Karte nicht erkannt werden.

Als Adapter habe ich [diesen](#).

Ich habe folgende Kexte für die Karte installiert:

AirportBrcmFixup.kext,

BrcmFirmwareRepo.kext und

BrcmPatchRAM2.kext.

Wenn ich im Terminal die geladenen Kexten anzeigen lasse, werden der Repo- und der RAM2 Kext nicht angezeigt, obwohl ich diese in der Config.plist eingebunden habe.

Hat jemand eine Idee, wie ich BT ans Laufen bekomme?

Muss ich die zuvor genannten Kexte überhaupt installieren? Die Karte soll ja OOB laufen.