

HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „badbrain“ vom 9. November 2020, 11:30

Bei dem Adapter fehlt doch das Kabel zum Anschluss an einen USB-Header und ohne funktioniert Bluetooth natürlich nicht.

