

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 9. November 2020, 12:35

Wie es aussieht ist der Übeltäter gefunden. Die PCI-e USB Karte scheint es zu sein. Bin gerade dran ob ich die nicht umbiegen kann und deren interne Anschlüsse teilweise mit ins System rein zu nehmen. Das hatte ich mir fast gedacht da ja in deinen jetzigen Efis kein USB Kext mehr drin war. Müsste ich die Procedure mit dem USB Ports dann von vorne machen oder?