

Erledigt

Bootschleife beim Einsatz des EFI-Pakets

Beitrag von „Barod“ vom 9. November 2020, 14:16

Hallo,

wegen einer Neuinstallation habe ich mir auch so einen Stick erstellt.

Leider hängt der PC in einer Resetschleife fest. Ich habe die config.plist vom iMac 18.1 benutzt, eine FakeSMX.kext und die Kext für die RL8111 hinzugefügt.

Ergänzung: die externe GraKa hab ich ausgebaut. Da hatte ich schon bei der HighSierra Installation Probleme.

Hat einer ne Ahnung was ich anders machen könnte. Benötigt ihr irgendwelche Dateien?

Viele Grüße

Hias