

Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „Retch“ vom 9. November 2020, 18:44

Okay vielen Dank. Bei As Programmer gibt es sogar den W25Q64FV, welcher ja eher dem entspricht was auf dem Board ist.

Im CH341 Programmer hat er eben sogar ziemlich viel Inhalt auf dem Chip gefunden, im As Programmer sieht e aus wie der beinahe leere Read auf dem Bild vom CH341 Programmer Tool. Ich habe jetzt nochmal gelesen, und es erscheint wieder beinahe nicht. Werde jetzt mal den Chip beschreiben....

PS: Jetzt läuft der As Programmer zum erasen seit ein paar Minuten, liefert aber keine Rückmeldung, halt dieses "ich habe mich aufgehangen" in Windows.

Wie lange sollte das denn dauern und ist das normal?