

HP Prodesk 400 G5, BCM94360CS2 WIFI/BT Karte, kein Bluetooth

Beitrag von „germi“ vom 9. November 2020, 20:27

Ich habe es fast hinbekommen.

Ich konnte den USB-Port der Adapterkarte aktivieren. Bluetooth wird erkannt und auch ausgegeben.

Allerdings verbindet sich der Mac nicht mit der AppleWatch.

Mit dem iPhone und BT Kopfhörern wird die Verbindung aufgebaut.

Warum nicht mit der Uhr?

Könnte das am AirportBrcmFixup.kext liegen? Den hab ich installiert. Vielleicht benötige ich den gar nicht.