


Z87-D3HP USB 3.0 Probleme

Beitrag von „Legalucci“ vom 10. November 2020, 09:34

schau mal, ob in deiner von Hackintool generierten USB.kext auch die Powerdaten enthalten sind, ansonsten einfach hinzufügen. Dann sollten die Externen HDDs auch genügend Strom bekommen.



Key	Type	Value
Root	Dictionary	{...}
CFBundleDevelopmentRegion	String	English
CFBundleDisplayName	String	1.0 Copyright © 2014 Headsoft. All rights reserved.
CFBundleIdentifier	String	com.Headsoft.USBPorts
CFBundleInfoDictionaryVersion	String	6.0
CFBundleName	String	USBPorts
CFBundlePackageType	String	KEXT
CFBundleShortVersionString	String	1.0
CFBundleSignature	String	00000000
CFBundleVersion	String	1.0
IOKitPersonalities	Dictionary	{...}
MacPro1,1-RHC	Dictionary	{...}
CFBundleIdentifier	String	com.apple.driver.AppleUSBMergeHub
IOClass	String	AppleUSBMergeHub
IONameMatch	String	RHC
IOProbeScore	Number	5000
IOProviderClass	String	AppleUSBCNUSBHC
IOProviderMergeProperties	Dictionary	{...}
IOWakePwrMgmtLimit	Number	2100
IOWakePwrMgmtSupply	Number	5100
IOWakePwrMgmtLimit	Number	2100
IOWakePwrMgmtSupply	Number	5100
port-vendor	String	15A2000000
parts	Dictionary	{...}
model	String	MacPro1,1
OSBundleRequired	String	Root