

Z87-D3HP USB 3.0 Probleme

Beitrag von „bluebyte“ vom 10. November 2020, 11:48

Es geht beim sporadischen auswerfen der Platte um Strom und nicht um die Geschwindigkeit. Früher unter Clover gab es den Parameter „HighCurrent“.