

# Catalina 10.15.7 | Probleme mit Intel HD530 (7mb)

**Beitrag von „MacGrummel“ vom 10. November 2020, 17:36**

Kommt auf's System an. Ich werd mal die aktuelle Config-Liste von der 170er Kaffeemaschine für Catalina suchen, der Kasten ist nämlich nicht hier..

Wichtig sind natürlich auch immer die BIOS-Einstellungen, ganz besonders die aktuellen Versionen haben da einige extra-Fallstricke eingebaut..