

# Acer Aspire E5-574G-57DJ

**Beitrag von „JackGordon“ vom 10. November 2020, 17:36**

Nach dem rausschmeißen von des Kextes "SMCDellSensors" scheint das Problem mit dem stotternden Mauszeiger etwas seltener geworden zu sein. Komplett weg ist es leider nicht und beginnt sporadisch (Manchmal nach dem Öffnen der E-Mail App, manchmal beim Surfen in Safari)

Die nervige Fehlermeldung nach dem Booten ist leider immer noch da und konnte auch nach einer kompletten Neuinstallation nicht behoben werden. Ich kann die Meldung einmalig vermeiden, in dem ich "nvram -c" ausführe. Nach dem zweiten Hochfahren ist sie aber wieder da.

Meldung Kernel Panic

Fällt irgendjemandem da was auf? Hab ich noch irgendwas falsch eingestellt oder fehlt ein Kext?

Ich wäre sehr froh über eure Hilfe, das ist das einzige was noch nervt an dem System.

Gruß

JackGordon