

Kein Bluetooth nach Sleep - BCM94350ZAE & OpenCore

Beitrag von „pebbly“ vom 11. November 2020, 12:36

Bei mir scheint es geholfen zu haben das USB-Laden während der Computer aus ist zu deaktivieren. Schau mal, ob es so eine Option bei dir gibt und falls das Problem klar reproduzierbar ist, wäre es einen Versuch wert.