

Umsetzung prüfen

Mac Pro 5.1 fertige aktuelle OpenCore 0.8.5 EFI Konfigurationen

Beitrag von „DerTschnig“ vom 11. November 2020, 14:47

Patcher wie "Micropatcher" funktionieren gut, nur
du wirst ohne OC keinen Bootscreen bekommen.