

Erledigt X299 Error 97 - Big Sur

Beitrag von „SammlerG“ vom 11. November 2020, 15:26

gerade von einem Bekannten erfahren, das Update hat bei seinem x299 System zu Problemen geführt.

Er hat auch eine Radeon 64 FE Edition, aber mit einer anderen SSDT wie ich eingebunden.

Nach dem 3. Reboot beim Update, hing sein Rechner mit Bios Error Code 97. Half nur stromlos machen.

Danach ging die Installation weiter, Reboot wieder Error 97. Stromlos machen half, Reset brachte nichts.

Irgendwann landete er auf dem Desktop von Big Sur. Aber immer wieder Fehler 97 beim Reboot.

Also NVRAM gelöscht, da hier angeblich jede Menge Zeug drin stand nach der Installation, und zurück auf 10.15.7.

Seitdem läuft der Rechner, und bootet auch ohne Fehler durch.

Das mit dem Error 97 im Bios Post kenne ich noch gaaaanz dunkel mit einigen RX290 Karten, da gab es doch das schon mal.

Evtl. schreibt das Update da was ins NVRAM. Er hatte leider keinen Screenshot gemacht...