

Boot failed nach Update auf Clover 5126

Beitrag von „dorethe“ vom 12. November 2020, 14:52

Hallo zusammen,

kein Boot nach Clover Update & automatischen OSX Update.


die config.plist habe ich mit den Quirks gefüllt, ansonsten keine weiteren Anpassungen.

CLOVERCD (D:) > EFI > CLOVER > kexts > Other

Name	Anderungsdatum
AHCI_3rdParty_SATA.kext	15.04.2019 13:12
AppleALC.kext	24.08.2019 08:13
AppleALC.kext.dSYM	28.06.2019 06:41
AtherosL2200Ethernet.kext	03.01.2020 08:51
HWMonitor.app	15.04.2019 13:12
Lilu.kext	05.11.2020 14:07
NoVPAIpeg.kext	15.04.2019 13:12
NoVPAIpeg.kext.dSYM	15.04.2019 13:12
RtWlanU.kext	18.11.2019 09:35
RtWlanU1827.kext	18.11.2019 09:35
USBInjectAll.kext	29.03.2020 17:36
VirtualSMC.kext	02.11.2020 20:15
WhateverGreen.kext	05.11.2020 14:07
WhateverName.app	05.11.2020 14:07
.empty	29.10.2020 18:10
SSDT-PNLF.dsl	02.11.2020 20:14
SSDT-PNLFCL.dsl	02.11.2020 20:14

> CLOVERCD (D:) > EFI > CLOVER > drivers > BIOS

Name
ApfsDriverLoader.efi
AudioDxe.efi
FSInject.efi
Ps2MouseDxe.efi
SMCHelper.efi
UsbMouseDxe.efi
XhciDxe.efi



kann mir jemand irgendwie helfen?

Hier meine System:

iMac 27" Ende 2013

Gigabyte Z170X

4,01 GHz i7

Mojave

Geforce GTX Titan 6GB

24GB RAM

MOJAVE