

# **Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung**

**Beitrag von „Toskache“ vom 12. November 2020, 22:29**

Erdenwind Inc. Was hast Du denn für eine PCIe-Karte? Ich habe hier auch eine am Start, aber die hat keine extra Stromversorgung. Und was hast Du für ein USB3 auf USB2 Kabel? Ist Dein USB31C Header auf dem Board noch frei? Vielleicht kannst du den mal testen, wenn das USB3->USB2 Kabel passt. Keine Ahnung wie Deine sonstige USB-Port-Config aussieht. Wahrscheinlich musst Du den dafür aktivieren.

Was ich heute festgestellt habe: Ich habe die Quadro-Steuerung von Aquacomputer am USB31C angeschlossen. Man darf aber den Port nicht auf „internal“ stellen, da er dann nicht unter Parallels genutzt werden kann.