

macOS Big Sur - Released

Beitrag von „pebbly“ vom 13. November 2020, 14:06

Bei mir wird das Apple Magic Trackpad und Keyboard (Jeweils Version 1) nicht mehr verbunden. Neu Einrichtung scheitert am Etablieren der Verbindung.

Ist das ein bekannt(eres) Problem? Bluetooth Modul habe ich schon zurück gesetzt, NVRAM auch (wobei noch nicht beides gleichzeitig).