

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „xerano“ vom 13. November 2020, 14:37

Ich habe gänzlich mit OC 0.6.0 mir die GM geladen und eine Frische Installation begonnen damit ich von 0 anfangen konnte um OpenCore 0.6.4 wirklich sauber zu konfigurieren.

Resultat: GM mit OpenCore 0.6.4 läuft! Bootzeiten sind wieder normal (ähnlich kurz wie bei OC 0.6.0) In der Config von [Raptortosh](#) sind diverse Werte drin gewesen die so nirgends dokumentiert sind deshalb habe ich überhaupt erst von vorn begonnen.

wer meine EFI nutzt darf hier gerne berichten wie sie sich verhält 😊