

**Erledigt**

## **Mountain Lion PC Installations Problem**

**Beitrag von „Humpti“ vom 19. Mai 2013, 14:01**

Dass nur die Cayman laufen kann ich nicht bestätigen. Meine sind von Radeon und funktionieren einwandfrei.

Hatte gestern einen Systemcrash und musste neu aufsetzen. Jetzt läuft sie mit den original Kexten und wird als 6xxx erkannt.

Das UEFI-Bios hab ich bereits nach 1 Tag wieder runter geschmissen. Das macht mehr ärger als es nützt.

Unsere Boards laufen nicht wirklich gut, wenn sie USFI drauf haben. Konnte OS X nur mit großem Aufwand dazu bringen zu booten.

Altes Bios wieder drauf und die Kiste lief wie ein F1-Wagen.