

Erledigt

Mountain Lion PC Installations Problem

Beitrag von „DoeJohn“ vom 19. Mai 2013, 14:04

Genau das habe ich mit meinem Post in Bezug auf UEFI gemeint, "Ich würde nicht ein UEFI-BIOS aufspielen. Für die Z68-Boards gibt es nur Beta-Versionen! Da die Z68-Boards für UEFI nicht vorgesehen waren, hört man im Netz auch viel negatives zu den UEFI-Versionen für die Z68-Boards!"

Ich habe auf meinem Z68 Board auch kein UEFI-Bios drauf, weil ich diese negativen Berichte darüber gelesen habe. Mein System läuft auch ohne Haken und Ösen!