

SSD wird nicht nach PC-Start erkannt

Beitrag von „Stepping_Steve“ vom 13. November 2020, 21:51

Also bei mir war es das APM Management. Im UEFI BIOS stand ErP und das habe ich deaktiviert. Habe sicherheitshalber auch noch ein SATA Kabel getauscht, aber ich glaube, die Einstellung im BIOS war das entscheidende. Der PC ist auch nie richtig hochgefahren aus dem Kaltstart. Auf der Startplatte habe ich das Clover Startmenü installiert und das konnte man nicht sehen, bzw. das wurde nicht angezeigt.

Ganz merkwürdig, nach Warmstart ging alles immer wunderbar.

Ich denke, dass das mein Problem war, die Platten wurden ja um BIOS und auch in Windows immer einwandfrei erkannt.

Also bei ähnlichen Symptomen mal das Power Management checken.