

macOS Big Sur - Released

Beitrag von „pgr69“ vom 14. November 2020, 07:54

DSM2 Wir machen das jetzt anders. Wann kommt der Fehler bei euch?

Mein Rechner ist NIE vom Strom getrennt.

Habe ich es auch dem anderen Beitrag richtig in Erinnerung dass der Fehler bei einem Soft-Reset auftritt?

Und 97 ist der BIOS-PostCode den das Board anzeigt ?

Es geht bei mir um das Sage 10G. Den Build mit dem Designare EX gibt es nicht mehr.

Meine Installation ist kein UPDATE sondern eine neue Installation auf einem leeren SSD-Drive....

Ig und Danke