

Wechsel zu OC/BigSure

Beitrag von „spotter“ vom 14. November 2020, 09:57

Moin,

Jawoll, ID 11 ist falsch, seit AppleALC Version 1.4.7 ist ID 30 die richtige für mein Board:

- Added ALC1220 layout-id 30 for Z370 AORUS Gaming 7 - Output SP/HP SwitchMode by MacPeet

Ich habe PciRoot(0x0)/Pci(0x1F,0x3) gelöscht, als bootarg alcid=30, und iMacPro1,1 im SMBIOS eingetragen.

Die IGPU ist im BIOS auch deaktiviert.

Nach wie vor: Unter Catalina alles bestens, Big Sur nur am HDMI Port und kein Sound vom ALC1220.

Gerade bemerkt das Bluetooth unter Big Sur von der Broadcom 94360cd auch nicht funktioniert, WLAN hingegen schon, die Karte lief immer OOB.