

Catalina Update auf Big Sur - Apple Logo ohne Balken

Beitrag von „Peam“ vom 14. November 2020, 16:21

Hallo, ich habe ganz normal von MacOS Catalina aus über die Systemeinstellungen das Big Sur Update gestartet. Nachdem die Install.app durchgelaufen ist und sich der Hack neugestartet hat, kommt folgende Fehlermeldung:

```
# (EB:SO:ENT) Err (0xE) <- BS.LocP 24B73556-2197-4702-82A8-3E1337DAFBF2
# (EB:OPT:PK1) Err (0xE) <- BS.LocP 5B213447-6E73-4901-A4F1-B864F3B7A172
# (EB:ILIMG:DP) Acpi (PMP0A0B,0) /Pci (1F12) /SATA (4,0) /HD (Part2.SigEF43D1B2-663D-4681-93EB-87153F5E07D9) /VenMedia (BE74PCF7-0B7C-49F3-9147-01F4042E6042)
# (EB:ILIMG:FP) \macOS Install Data\Locked Files\boot.efi
# (EB:ILIMG:OPT) boot.efi -v \0\BDF4\0\7470\6C61\0\0\0\0\0\0\0
# (EB:OPT:LXF1F) <"\macOS Install Data\Locked Files\com.apple.Boot.plist">
# (EB:LD:LF1I) 0 1 <"\macOS Install Data\Locked Files\com.apple.Boot.plist">
# (EB:IKF) <"-no_panic_dialog -rootdmg-randisk auth-root-dmg=file:///macOS/20Install/20Data/BaseSystem.dmg lca-boot-mode=autoinstall-msu">
# (EB:IMBA:CL) <"-v ">
# (EB:IMBA:KV) <"
```

Könnte das daran liegen, dass ich immernoch Clover 2.5k benutze? Gruß! Freue mich über jegliche Hilfe!

Was auch noch ganz hilfreich sein könnte: ohne Verbose Mode gibt's einfach nur einen Apfel ohne Balken!

System: MSI x58 Pro-E, GTX 670 (ja, die hat noch Treiber unter macOS vorinstalliert)

Update: Auch mit der neusten Clover Version leider kein Erfolg! 🤔