SSD wird nicht nach PC-Start erkannt

Beitrag von "Stepping_Steve" vom 14. November 2020, 17:55

Ich habe nur im BIOS gesehen, dass man nicht den X4 Mode bei M.2 einschalten soll, weil dann SATA Port 5+6 deaktiviert werden.

Das doofe ist, beide M.2 Ports sind belegt.

SATA1 = Seagate (die neue, die ich eingebaut habe)

SATA2: Samsung EVO 860 2 TB

SATA3: Samsung EVO 860 1 TB

SATA4: Crucial (hier ist Mojave und Clover drauf, meine Startpartition)

SATA5: DVD Laufwerk

Anders geht es nicht.

Es hatte ja auch bevor ich die Seagate eingebaut habe, funktioniert.

habe die Seagate auch schon mit allen möglichen Tools geprüft...wie gesagt, wenn sie unter Mac nicht erkannt wird, mit Windows Dateiträger reparieren, Neustart und dann wird sie erkannt.

Die Seagate ist mit eXFat formatiert, vielleicht sollte ich da mal was ändern? Oder neu Partitionieren, hatte sie nicht mit Windows oder Mac partitioniert sondern mit einem Drittanbieter Tool (EaseUS Partition Manager)