

Greyscreen vor dem Willkommen Bildschirm...ratlos!!

Beitrag von „Wolfe“ vom 14. November 2020, 18:03

Parallel und serial port sollten unerheblich sein. Csm ist wichtig und erscheint als Option in manchen Bios erst dann, wenn OS-type im Bios verändert wird. Bei mir hieß das „other“, glaube ich.

Fast boot hast du wohl schon erfolgreich deaktiviert. Das ist auch wichtig.