

**Erledigt**

## **Dell Optiplex 7020 SFF Hackintosh Catalina**

**Beitrag von „Massimo“ vom 15. November 2020, 20:26**

[Scoopex](#) Nein habe ich nicht. Werde ich mal ausprobieren und dann melde ich mich nochmal



Edit: Ich habe USB 3 im Bios deaktiviert. Es hat endlich funktioniert das er weiterlädt. Danke schonmal für diesen Tipp! Aber als er weitergeladen hat, hat er die Installation irgendwann neu gestartet und das immer wieder am selben Punkt. Es war sozusagen eine Bootschleife die immer wieder an der selben Stelle neugestartet hat. Das einzige was ich sehen konnte bevor es neugestartet hat war "CPU unsupported und PHC unsupported". Zwischen drinnen hat er auch noch bei dem Lilu kext gemeckert. Habe das mal mit meinem Handy aufgenommen. Vielleicht kann man da was erkennen.