

# Suche Fix für Samsung PM981 M.2 SSD

Beitrag von „bluebyte“ vom 16. November 2020, 12:03

Habe das hier noch gefunden. Aber wie Erdenwind Inc. auch schreibt. Diese SSD ist Müll für Mac OS.

[Workaround for timeout panics on certain controllers \(VMware, Samsung PM981\)](#)

Die Schrauben bekommst du mit einem **guten** Langschlitzschraubendreher raus.

Eventuell musst du den Schraubendreher mit der Feile oder am Schleifbock etwas bearbeiten.

Wenn gar nichts geht, dann den Kopf **vorsichtig** mit Akkuschauber und einem **guten** HSS-Bohrer (am besten Kurzbohrer, Zentrierbohrer oder NC-Anbohrer) aufbohren und den Rest der Schraube mit einer **guten** Zange aus dem Gewinde drehen.

Schrauben mit defektem Kopf lassen sich auch mit Hammer und Meißel wunderbar lösen.

Man kann auch die nächste Größe eines Torx-Schraubendrehers nehmen und in die Schraube eintreiben.



Würde das am Notebook aber nicht tun. (Scherz)