

Acer Aspire E5-574G-57DJ

Beitrag von „JackGordon“ vom 17. November 2020, 10:06

[g-force](#) MultiBeast habe ich nie verwendet, aber du hast Recht, wenn die Einträge aufgeführt werden, müssten sie irgendwo noch auf dem System sein.

Da die NVRAM-Resets (aus dem Clover Boot Menü und aus MacOS heraus) nichts gebracht haben, habe ich mal einen richtigen CMOS-Reset gemacht.

Also Laptop aufgeschraubt und CMOS-Batterie kurz rausgenommen. Und siehe da, die Meldung erscheint nicht mehr. Das wäre dann somit endlich auch erledigt.

Da ich mit Clover dennoch einige Probleme hatte und auch das Update auf Big Sur nicht umsetzen kann, habe ich mich in OC eingelesen.

Ich bin nach dem offiziellen Guide vorgegangen und hab mir einen Installationsstick erstellt.

Leider habe ich noch Schwierigkeiten die Tastatur zum Laufen zu kriegen, da ich zwar eine PS/2 Tastatur habe, aber ein I2C HID Touchpad von Synaptic. Ich muss also eigentlich VoodooI2C.kext und VoodooI2CHID.kext für das Touchpad nehmen, das schließt aber den VoodooPS2Controller.kext für die Tastatur aus(wegen der doppelten Verwendung von VoodooInput.kext).

Ich hab im Anhang mal meine OC EFI hochgeladen. Wisst ihr wie ich Tastatur und Touchpad unter einen Hut kriege?