

Z77 Board geht nach NVRAM Reset nicht mehr | Bios mit Programmer flashen

Beitrag von „Retch“ vom 16. November 2020, 19:05

Ich melde mich zurück! Und zwar vom Z77 Board.

Ich habe eben den neuen Chip draufgelötet, und siehe da - es funktioniert wieder!

Ich danke für die Tipps. Im BIOS wird übrigens eine ganz normale MAC Adresse angezeigt, also BIOS Rom bearbeiten ist gar nicht nötig.

Warum auch immer der Chip gestorben ist.... einen NVRAM Reset werde ich auf diesem Board nicht wieder durchführen.

