

OC 0.63 für mein ASUS Prime Z370-P

Beitrag von „lawalawa“ vom 16. November 2020, 23:14

nach dem reset bekam der stick im bios n anderen namen, der fehler scheint wohl noch der gleiche zu sein