

Suche Fix für Samsung PM981 M.2 SSD

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 17. November 2020, 19:57

Kann sich das mal jemand von euch angucken...das sollte als Ansatz vielleicht reichen.
[Erst Catalina dann BigSur hat wohl irgendwas im Bios gemacht mit UEFI? War jetzt für mich zu schnell. Dann erst lädt der Typ was dann erst den Stick und dann siehst du die NVMe Platte](#)