

# **[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen**

**Beitrag von „SammlerG“ vom 17. November 2020, 20:42**

Kann auch bestätigen das der Fehler 97 noch vorhanden ist auf beiden x299 Boards bei mir mit neuer Beta

Sage 10G mit 10980XE und Vega 64 FE immer mal wieder

Prime Deluxe mit 7900x und aktuell mit Nvidia GT740 und neuestem bios, bei jedem Neustart, bisher noch kein einziger ohne 97er.