

Suche Fix für Samsung PM981 M.2 SSD

Beitrag von „Skyfay“ vom 18. November 2020, 13:55

Guten Morgen zusammen.

Ich habe gestern noch Windows installiert und alles scheint nun zu funktionieren.


Ich bin gerade dabei das WLAN funktionsfähig zu machen.

Ich habe dafür HeliPort installiert und die `itlwm.kext` in den `kext` Ordner im EFI verschoben.


Allerdings wenn ich das Notebook starte bzw. Heliport starten möchte kommt dann die Meldung das `itlwm` nicht läuft.

Kennt ihr euch damit aus?

Ich habe jetzt mal nen "OC Snapshot" gemacht um die `.kext` Datei einzulesen.



Nach einem Neustart funktioniert es allerdings noch immer nicht.



Ich bekomme diese Meldung, drücke auf "YES" und speichere dann die Datei.

Danach habe ich neu gestartet, allerdings hat sich nichts verändert und das gleich kommt nach dem Neustart wieder.

Mit Freundlichen Grüßen,
Skyfay