

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 18. November 2020, 15:14

Hallo [gllark](#),

Ich möchte da gar nicht aufdringlich sein. Möchte eigentlich nur den wirklichen Fehler finden als Zukunftslösung.

Die Karte habe ich auch aber aktuell nicht verbaut. Vielleicht benötige ich die auch mal unter BigSur.

Hallo [kru102](#) ,

ich habe deine config.plist weitreichend überarbeite und aktualisiert auf den letzten Repo Build.

Kann jetzt natürlich sein das dein Laptop damit gar nicht mehr startet. Daher wäre es gut du testest die EFI erst mal von einem USB-Boot-Stick im fat32 Format.

Wenn die EFI richtig geladen wird sollte jetzt als allererstes das OpenCanopy Bootmenü angezeigt werden.