

7 von 10 Bootvorgängen enden im Blackscreen

Beitrag von „BigBuddy“ vom 19. November 2020, 09:08

Die Reihenfolge habe ich angepasst. Ich habe mich auf die Reihenfolge von ProperTree verlassen.

Sound war sogar in den Device Properties fehlerhaft , habe ich korrigiert und aus den Boot-Args entfernt.

Testweise auch die ganzen Device Properties entfernt. Aber es bleibt chaotisch. Es hat sich nichts am Verhalten geändert.

Wofür werden die denn benötigt, ich hatte sie bisher immer ohne nachzuhaken eingepflegt.