

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 19. November 2020, 12:28

Ich habe die EFI in Post [#54](#) noch ein letztes Mal geändert. Wenn die auch nicht geht dann habe ich leider keine Idee mehr.

Du hast auch leider allen hier eine Falle gestellt hinter die ich erst gestern gekommen bin. Hätte eigentlich auch allen anderen auffallen können wenn Sie die EFI von dir angesehen hätten. Leider sind dadurch alle vorherigen Versuche mit den EFI's zunichte gemacht worden.

Bootparameter "brcmf-driver=0" bedeutet das der Kext AirportBrcmFixup immer dazu gezwungen wird den AirPortBrcmNIC-MFG.kext zu laden. Leider gibt es denn unter BigSur nicht. Das kannst hier nachlesen.

<https://github.com/acidanthera/AirportBrcmFixup>

Weil ich denn hier gefunden habe hier auch noch eine Version zum Testen. Aber nicht vergessen den Bootparameter zu entfernen.