

Erledigt

AQUANTIA 10 Gigabit Lan Port "Tot"

Beitrag von „Schrolli“ vom 19. November 2020, 16:04


SecureBootModel hatte ich im UEFI deaktiviert. In der Config war SecureBootModel auf Default.

Der Eintrag "Base - String - EthernetAquantiaAqtion" war das Problem.

Aber habe jetzt auch in der Config sicherheitshalber SecureBootModel auf Disabled.

Nicht das sich mal nach einem Update im UEFI die einstellungen ändern.



An dieser stelle ein Herzliches  !!! Und ein großes RESPEKT an deine Erfahrung und Kenntnisse.

Somit läuft der Hacki jetzt komplett auf OC und Big Sur ohne Einschränkungen.



Alle punkte sind abgearbeitet.