


Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „Bankster“ vom 19. November 2020, 18:13

[Zitat von hackmac004](#)

Als nächste würde ich [SIP](#) aktivieren. So hier an dieser Stelle.



Trägst du csr-active-config noch wie auf dem Bild unter delete ein, dann brauchst du nicht immer einen Nvram reset machen, damit Änderungen an der Stelle wirksam werden.

Edit:

Kannst du bitte deine Hardware noch in dein Profil eintragen?

Alles anzeigen

Ich habe meine config.plist wie von dir gezeigt angepasst aber sehe keine Änderung in der Anzeige -- weiterhin nur Code Signing Fehler.