

DW 1560 WLAN-Karte in Big Sur nicht kompatibel?

Beitrag von „kru102“ vom 19. November 2020, 21:25

[anonymous_writer](#)

Zu 2.:

Ja das habe ich heute vormittags auch schon gemacht. Doch ich habe den Pfad zu dem AirPortBrcmNIC_Injector.kext in "executable path" geschrieben. Das hat anscheinend nicht funktioniert.

Auf dem richtigen Weg war ich...

Danke nochmals... !!!

@ Locke

Welchen apple alc Treiber? Die ausführende Datei die beim kext dabei ist? Was mache ich mit der? Oder etwas anderes? Habe bisher alle layout-id durch. Keine funzt.