

Umsetzung prüfen

Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „Erdenwind Inc.“ vom 20. November 2020, 17:25

ich bin irgendwie ratlos. Irgendwas in deinem System will da nicht mit spielen. Denke das es eher in Kombination passiert. Teste mal alles erstmal auf Catalina Basis. BigSur kann danach kommen.

Grafik ausbauen interne Grafik an dann dann NVRam Reset dann booten vom USB 2 Anschluss... Versuch auch mal mit einem Ram Riegel. Auch Netzwerk deaktivieren bitte und eventuell auch Bluetooth Karte raus also nur nackte Mainboard und CPU + Speicher.