

Opencore mit Big Sur Asrock Z370 Pro4 - Boot USB problem

Beitrag von „trefies“ vom 21. November 2020, 10:23

Ich möchte in diesem konkreten Fall ein Update geben, falls jemand auf das gleiche Problem mit ähnlicher Konfiguration trifft. Es kommt zwar dann ein paar Zeilen später ein neuer Fehler, aber den werde ich separat beschreiben und dokumentieren.

Die oben rot-markierte Zeile nach "Security Policy Loaded: Apple System Policy (ASP) ist nicht vollständig bzw. wird beim Booten einfach abgeschnitten.

Richtig ausgeschrieben lautet die Zeile so:

rooting via boot-uuid from /chosen: ID des Bootsticks

(rot-markiert das, was ich nur gesehen habe)

Und genau das hat wohl im Ansatz schon nicht funktioniert.

Die Lösung:

Aus einem mir nicht bekannten Grund war DevirtualiseMmio = false gesetzt ; Nach Ändern des Wertes auf "true" kam ich dann im Bootvorgang weiter.