

USB Ports funktionieren unter Big Sur nicht

Beitrag von „bluebyte“ vom 21. November 2020, 14:20

Wo sind die Quirks?

Außerdem sind die Kernel-Extensions veraltet.