

# OpenCore                      Sammelthread                      (lauffähige Konfigurationen) Desktop

**Beitrag von „lhanke28“ vom 21. November 2020, 21:45**

X79 ( CHINA SLX79 )

CPU XEON E5 2670-0Radeon HD 7700  
OC 0.6.3

MacOS BigSur 11.1 beta

was (noch) nicht funktioniert: OnBoard Audio, HFSplus.efi in der aktuellen Version ist mit diesem Board unverträglich ( in der aktuellen Version),

überflüssige SSDTs nicht ausgeschlossen, Bootpicker reagiert träge.

Seriennummern müssen noch generiert werden. Möglicherweise ist MacPro1,1 die bessere Wahl .