

# HP EliteBook 840 G1 & OpenCore Catalina/Big Sur

Beitrag von „aufuk1“ vom 22. November 2020, 13:08

Ja, ich habe Fastboot ausgeschaltet, cms uefi und native uefi ausprobiert.

Aktuelle BIOS-Version: M71 Ver. 01.08

Neues BIOS-Update veröffentlicht: 01.31 Rev. A 8. Mai 2020

Ich hoffe ich habe kein Problem damit, BIOS über USB zu aktualisieren 😊