

Umsetzung prüfen

Installation von macOS Big Sur auf Gigabyte Z490 Gaming X

Beitrag von „Bankster“ vom 22. November 2020, 15:05

Meine externe Festplatte, welche derzeit mein Installationsmedium ist, habe ich mit DiskUtility formatiert. Mit den Einstellungen, welche im OC-Guide genannt werden. Mein USB-Stick zeigt aber das gleiche Fehlverhalten. Auch die Aktivieren des ThirdPartyDrives-Quirks im Kernel-Abschnitt der config.plist hat keine Änderung bewirkt.