

# **Korrumpierte Audio Wiedergabe nach Austausch 3000er gegen 5000er Ryzen CPU gelöst durch Update auf OC 0.6.4**

**Beitrag von „g-force“ vom 22. November 2020, 15:17**

Wichtig ist auch das neueste BIOS für das verwendete Mainboard. Ich habe die beiden letzten Wochen einige Stunden damit verbracht, eine große Anzahl von Mainboards (in fliegendem Aufbau und älterer CPU) auf das neueste BIOS zu flashen, damit die 5600X korrekt erkannt wird.