

Big Sur Reboot Schleife

Beitrag von „drstraleman“ vom 23. November 2020, 07:18

[Zitat von LuckyOldMan](#)

Du hast recht! Durch die vielen Beta-Updates & Installationen, bei denen ein Installer (der vor kurzen auch mal Macintosh HD hieß) auf dem Weg zum ersten Reboot angelegt wurde, hat sich das so bei mir "eingebrannt", so dass ich bei der BS FinalRelease nicht mehr aufgenommen habe, dass sich da etwas geändert hat.

Ich habe mal kurz eine BS-Testinstallation gemacht - deshalb diese Pause. 😊

Jetzt ist es aber geklärt.

Sagte ich ja 😊

Nun bleibt die frage wo der Fehler ist 🤔

LuckyOldMan

Ich habe die Lösung gefunden!

Es liegt am ASUS Z97 BIOS, die neueren Versionen haben wohl eine defekten NVRam Treiber und Big Sur kann da nichts reinschreiben. Habe eine alte Version geflasht und es funktionierte!!

vllt. kann man das ja irgendwie anpinnen, falls andere auch Probleme damit haben.

Hier der reddit Thread dazu:

https://www.reddit.com/r/hacki..._update_and_installation/