

Thunderbolt 2 unter Big Sur mit OC, aber wie?

Beitrag von „apfelnico“ vom 22. November 2020, 15:28

[enjoylinus](#)

OK, scheint an RP01 zu liegen. Kannst du mir noch eine komplette ACPI hochladen? In MaciASL im "File"-Menü "Export Tableset...".